

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS**

- **RENDIMIENTO:** 2 kg/m<sup>2</sup> para dos capas.
- **ACABADO:** Mate, Brillante.
- **COLOR:** Varios, planos, aluminio, Anolock, Fluorescentes, y dorado.
- **SECADO:** 8 Horas.
- **ESPESOR PELICULA SECA:** 38 micrones.
- **RENDIMIENTO:** 40 A 50 Mts<sup>2</sup> x Galón.
- **APLICACIÓN:** Brocha, Rodillo o Pistola
- **DISOLVENTE:** Varsol o Thiner Paternit.
- **DILUSIÓN:** 9 a 1 partes x vol. Esmalte Disolvente Paternit para aplicación con pistola.

**USOS**

Ideal para superficies de alto contacto, roce, corrosión, impacto, uso en superficies expuestas a la intemperie como madera, rejas, puertas, ventanas, estructuras, maquinarias, etc. Uso interior y exterior.

**PROPIEDADES Y BENEFICIOS**

- Excelente adherencia
- Alto rendimiento de 40 a 50 mts<sup>2</sup>/Galón.
- Lavable y durable.
- Amplia gama de colores entremezclables.
- Resistencia a la grasa, mugre y ambientes húmedos.
- Presenta variaciones de acuerdo al espesor de la película aplicada y la absorción de la superficie.
- Protege y decora.

**DESCRIPCIÓN**

ESMALTE TIPO I, pintura a base de resinas alquídicas y disolventes alifáticos.

**MODO DE UTILIZACION**

1. La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.
2. Eliminar grasa y óxidos.
3. Lijar bien las superficies brillantes.
4. En madera sin pintar, se puede aplicar directamente diluyendo con una cuarta parte de **Varsol** o **Thiner Paternit**.
5. Los metales sin pintar acondiciónelos con **ANTICORROSIVO PATERNIT**.
6. Si se aplica sobre pintura brillante, lije suavemente en seco, si es mate o semi-brillante limpie bien.
7. Agite bien el esmalte antes de usarlo.

**RECOMENDACIONES**

- Para almacenar envases mermados, agréguele un poco de Varsol o Thiner Paternit hasta cubrir el esmalte y sin revolverlo. Tápelo bien, así evita la formación de natas.
- Los equipos de aplicación se lavan con Varsol o Thiner Paternit antes de secado el producto.
- En aplicación con brocha, no exceder de la 8ª parte de disolvente (Thiner Paternit o Varsol).
- En aplicación con pistola, no exceder de la 4ª parte de disolvente (Varsol o Thiner Paternit).
- Las manos de aplicación debes ser de 2 a 3, lijando suavemente entre ellas y permitiendo 8 horas de secado entre una y otra.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACIÓN**

Empaque: Envase metálico

PRESENTACIÓN	EMBALAJE
Galón	Caja X 4 unidades
¼ Galón	Caja X 12 unidades

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO:**

- Evite todo contacto con la piel, los ojos y la inhalación prolongada de los vapores.
- Aplicar en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.
- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- No guarde cerca de fuentes de calor.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Mantenga en su envase original.
- Tiempo aproximado de almacenaje 1 año.

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD

1 = Ligeramente riesgoso.

**ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1 = Combustible si se calienta

**AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

